DE



# P1PY1xx

Laserdistanzsensoren Long-Range



Betriebsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
	1.1 Informationen zu dieser Anleitung	
	1.2 Symbolerklärungen	
	1.3 Haftungsbeschränkung	
	1.4 Urheberschutz	5
2.	Zu Ihrer Sicherheit	6
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.3 Qualifikation des Personals	7
	2.4 Modifikation von Produkten	
	2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise	
	2.6 Laser-/LED-Warnhinweise	
	2.7 Zulassungen und Schutzklasse	7
3.	Technische Daten	8
	3.1 Allgemeine Daten	8
	3.2 Warmlaufphase	.10
	3.3 Arbeitsbereich	
	3.4 Modusabhängige Daten	
	3.4.1 Schaltabstandsabweichung	
	3.5 Lichtfleckdurchmesser	
	3.6 Ergänzende Produkte	
	3.7 Aufbau	
	3.8 Bedienfeld	
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.	Transport und Lagerung	
	4.1 Transport	
	4.2 Lagerung	
5.	Montage und elektrischer Anschluss	18
	5.1 Montage	
	5.2 Elektrischer Anschluss	
	5.3 Diagnose	
	5.3.1 Anzeige LED's	
	5.3.2 Fehlerbehebung	
6.		
	6.1 Versionen mit Schaltausgängen	
	6.2 Versionen mit Analogausgang	
7.	IO-Link	25
	7.1 Einstellungen per IO-Link/Parameter	
	7.1.1 Sensor-Funktionen	
	7.1.2 Eingang-Ausgang-Funktionen (E/A)	
	7.1.2.1 Pin-Funktion	
	7.1.2.2 Ausgangsfunktionen	
	7.1.2.3 Eingangsfunktionen	



	7.1.4 Condition-Monitoring-Funktionen	34
	7.1.4.1 Statusmeldungsfunktion	34
	7.1.4.2 Warning-/Error-Output-Funktion	
	7.1.4.3 Beschleunigungssensor (P1PY111, P1PY113)	36
	7.1.4.4 Signalbeobachtung	
	7.1.5 Simulationsfunktionen	
	7.2 Condition Monitoring/Prozessdaten	38
	7.2.1 Prozessdaten In	38
	7.2.2 Prozessdaten Out	38
	7.3 Events	
8.	Konfigurationssoftware wTeach2	39
•	8.1 Allgemein	39
9.	Wartungshinweise	39
10.	Umweltgerechte Entsorgung	39
	Anhang	
	11.1 Abkürzungsverzeichnis	40
	11.2 Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung	
	11.3 FU-Konformitätserklärung	40

# 1. Allgemeines

# 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

- Diese Anleitung gilt für die Produkte P1PY1xx.
- · Sie ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.
- · Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.
- Außerdem müssen die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.
- Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, sodass Hinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung ebenfalls Änderungen unterliegen können. Die aktuelle Version finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.



### **HINWEIS!**

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

### 1.2 Symbolerklärungen

- · Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
- · Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts möglich.

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



### SIGNALWORT!

### Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.

· Maßnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren Ausmaß der Gefährdung dargestellt:



### GEFAHR!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



### WARNUNG!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



### **ACHTUNG!**

Das Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird. zu Sachschäden führen kann.



### HINWEIS!

Ein Hinweis hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

4 Allgemeines



# 1.3 Haftungsbeschränkung

- Das Produkt wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und Richtlinien entwickelt. Technische Änderungen sind vorbehalten.
- Eine gültige Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produkts.
- Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (nachfolgend "wenglor") ist ausgeschlossen bei:
  - · Nichtbeachtung der Anleitung,
  - · Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts,
  - · Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
  - · Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile,
  - · Nicht genehmigter Modifikation von Produkten.
- Diese Betriebsanleitung enthält keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgänge oder bestimmte Produkteigenschaften.
- wenglor übernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsanleitung bekannt waren.

### 1.4 Urheberschutz

- · Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.
- · Alle Rechte stehen ausschließlich wenglor zu.
- Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.

### 2. Zu Ihrer Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses wenglor-Produkt ist gemäß dem folgenden Funktionsprinzip zu verwenden:

### Laserdistanzsensor Long-Range

Laserdistanzsensoren Long-Range nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung ermitteln den Abstand zwischen Sensor und Objekt, indem sie die Zeit zwischen Aussenden und Empfangen des Lichtstrahls ermitteln. Diese Sensoren haben einen großen Arbeitsbereich und erkennen Objekte daher über weite Distanzen. Spezielle Sensoren zeichnen sich durch wintec (wenglor interference-free technology) aus. Mit dieser Technologie werden schwarze oder glänzende Flächen auch in extremer Schräglage sicher erkannt. Der Einbau mehrerer Sensoren direkt nebeneinander oder gegenüber voneinander ist möglich, ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen.

### Dieses Produkt kann in folgenden Branchen verwendet werden:

- Sondermaschinenbau
- Schwermaschinenbau
- Logistik
- Automobilindustrie
- · Nahrungsmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Kunststoffindustrie
- Holzindustrie

- Konsumgüterindustrie
- Papierindustrie
- · Elektronikindustrie
- Glasindustrie
- Stahlindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Chemieindustrie
- · Alternative Energien
- · Rohstoffgewinnung

# 2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Keine Sicherheitsbauteile gemäß der Richtlinie 2006/42 EG (Maschinenrichtlinie).
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Das Produkt darf ausschließlich mit Zubehör von wenglor oder mit von wenglor freigegebenem Zubehör verwendet oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden. Eine Liste des freigegebenen Zubehörs und Kombinationsprodukten ist abrufbar unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite.

### **GEFAHR!**



Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung!

Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

• Die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind zu beachten.

Zu Ihrer Sicherheit



### 2.3 Qualifikation des Personals

- Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
- Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nötig.
- · Das mit dem Betrieb befasste Fachpersonal benötigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.

### **GEFAHR!**



### Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht sachgemäßer Inbetriebnahme und Wartung!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich.

· Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals.

### 2.4 Modifikation von Produkten

### **GEFAHR!**






Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Modifikation des Produktes!

Schäden an Personal und Ausrüstung sind möglich. Die Missachtung kann zum Verlust der CE-Kennzeichnung und der Gewährleistung führen.

Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt

### 2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

### HINWEIS!





- Im Falle von Änderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.
- Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Der Sensor ist vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen zu schützen.

### 2.6 Laser-/LED-Warnhinweise

Die jeweilige Laserklasse finden Sie in den Technischen Daten des Produktes.



Laserklasse 1 (EN 60825-1)

Normen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

# 2.7 Zulassungen und Schutzklasse











# 3. Technische Daten

# 3.1 Allgemeine Daten

Optische Daten	
Reproduzierbarkeit maximal	3 mm*
Linearitätsabweichung	10 mm*
Lichtart	Laser (rot)
	660 nm
Wellenlänge	
Lebensdauer (Tu = +25 °C)	100.000 h
Laserklasse (EN 60825-1)	1
Max. zul. Fremdlicht	100.000 Lux
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	1830 V DC
Temperaturdrift	< 0,4 mm/K
Temperaturbereich	-4050 °C
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2,5 V
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Überlastsicher	ja
Schnittstelle	IO-Link V1.1
Übertragungsrate	СОМЗ
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Einstellart	Teach-in
Material Gehäuse	Kunststoff
Optikabdeckung	РММА
Schutzart	IP67/IP68

<sup>\*</sup> Abhängig vom Modus, siehe Kapitel "3.4 Modusabhängige Daten" auf Seite 11

8 Technische Daten




Bestellnr.	P1	PY						P1PY					
Techn. Daten	101	131	109 / 109S01	111	102	103	131	113	104	107	137	108	138
Arbeitsbereich	0 10.000 mm	0 5000 mm		010.0	000 mm		0 5000 mm		 0 mm	0 10.000 mm	0 5000 mm	0 10.000 mm	0 5000 mm
Einstellbereich	50     50       10.000     5000       mm     mm         50     50       5000     50       5000     50       5000     50       5000     50       10.000 mm     mm					50 10 000 mm							
Messbereich			-			50 10.000 mm	50 5000 mm	50 10.000 mm	50 5000 mm				
Schalthysterese					< 15 mm						-	_	
Stromaufnahme (Ub = 24 V)					< 35 mA						< 40	) mA	
Schaltfrequenz					50 Hz*						-	_	
Ansprechzeit					15 ms*						_	_	
Messrate					_						100	0/s*	
Lichtfleckdurch- messer	siehe Tab. 1	siehe Tab. 2		siehe T	abelle 1		siehe Tab. 2	siehe T	abelle 1	siehe Tab. 1	siehe Tab. 2	siehe Tab. 1	siehe Tab. 2
Beschleuni- gungssensor		_		Ja		_		Ja	_		_	_	
Anschlussbild- nummer					243					24	<b>1</b> 1	24	12
Anschlussart					mit Stecker M12×1;		M12×1	; 5-polig					
Kabellänge (L)	_ 500 mm _ 500 mm _												
Ausgangs- funktion	2× PNP-	Schließer	PNP- Öffner, PNP- Schlie- ßer	2× PNP-	Schließer		2× NPN-	Schließer		Analog	0–10 V	Analog 4	I–20 mA
MTTFd (EN ISO 13849-1)		574,59 a		543,26 a		574,59 a		543,26 a	574,59 a	508,	83 a	512,	61 a

<sup>\*</sup> Abhängig vom Modus, siehe Kapitel "3.4 Modusabhängige Daten" auf Seite 11

# 3.2 Warmlaufphase

Die Warmlaufphase dauert 6 Minuten. Der Einschaltdrift während dieser Zeit ist im folgenden Diagramm dargestellt.



### **HINWEIS!**



Angaben bezogen auf den Messwert ohne Last. Bei den analogen Varianten kann die Angabe aufgrund der Last am Analogausgang abweichen.

### 3.3 Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich des Sensors wird von zwei Kenngrößen beeinflusst:

- · Remission des Objekts
- Fremdlicht

Folgende Werte werden typ. im Modus Precision (default) erzielt:

### P1PY10x, P1PY11x

	Fremdlicht					
Remission	100 Lux	5000 Lux	20.000 Lux	100.000 Lux		
Weiß (90 % Remission)	5010.000 mm	5010.000 mm	5010.000 mm	5010.000 mm		
Grau (18 % Remission)	5010.000 mm	5010.000 mm	5010.000 mm	505.000 mm		
Schwarz (6 % Remission)	508.000 mm	506.500 mm	505.500 mm	503.000 mm		

### P1PY13x

	Fremdlicht			
Remission	100 Lux	5000 Lux	20.000 Lux	100.000 Lux
Weiß (90 % Remission)	505.000 mm	505.000 mm	505.000 mm	505.000 mm
Grau (18 % Remission)	505.000 mm	505.000 mm	505.000 mm	505.000 mm
Schwarz (6 % Remission)	505.000 mm	505.000 mm	505.000 mm	503.000 mm

10 Technische Daten



# 3.4 Modusabhängige Daten

Einige technische Daten sind vom eingestellten Modus abhängig. Je nach Einstellung ergeben sich folgende Daten:

# P1PY101, P1PY102, P1PY103, P1PY104, P1PY111, P1PY113

Modus	Arbeits- bereich weiß (90 % Remission)	Arbeits- bereich grau (18 % Remission	Arbeits- bereich schwarz (6 % Remission)	Schaltfre- quenz	Ansprech- zeit	Reprodu- zierbarkeit maximal	Lineari- tätsabwei- chung	Erken- nung bei schwa- chen Signalen
Speed	010.000 mm	09.000 mm	07.000 mm	250 Hz	4,7 ms	5 mm	15 mm	+
Precision (Default)	010.000 mm	010.000 mm	08.000 mm	50 Hz	15 ms	3 mm	10 mm	++
Precision Plus	010.000 mm	010.000 mm	08.000 mm	25 Hz	28,7 ms	3 mm	10 mm	+++

### P1PY131, P1PY133

Modus	Arbeits- bereich weiß (90 % Remission)	Arbeits- bereich grau (18 % Remission	Arbeits- bereich schwarz (6 % Remission)	Schaltfre- quenz	Ansprech- zeit	Reprodu- zierbarkeit maximal	Lineari- tätsabwei- chung	Erken- nung bei schwachen Signalen
Speed	0 5.000 mm	0 5.000 mm	0 5.000 mm	250 Hz	4,7 ms	5 mm	15 mm	+
Precision (Default)	0 5.000 mm	0 5.000 mm	0 5.000 mm	50 Hz	15 ms	3 mm	10 mm	++
Precision Plus	0 5.000 mm	0 5.000 mm	0 5.000 mm	25 Hz	28,7 ms	3 mm	10 mm	+++

### P1PY107, P1PY108

Modus	Arbeits- bereich weiß (90 % Remission)	Arbeits- bereich grau (18 % Remission	Arbeits- bereich schwarz (6 % Remission)	Messrate	Reprodu- zierbarkeit maximal	Linearitäts- abweichung	Erken- nung bei schwachen Signalen
Speed	010.000 mm	09.000 mm	07.000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
Precision (Default)	010.000 mm	010.000 mm	08.000 mm	100/s	3 mm	10 mm	++
Precision Plus	010.000 mm	010.000 mm	08.000 mm	50/s	3 mm	10 mm	+++


### P1PY137, P1PY138

Modus	Arbeits- bereich weiß (90 % Remission)	Arbeits- bereich grau (18 % Remission	Arbeits- bereich schwarz (6 % Remission)	Messrate	Reprodu- zierbarkeit maximal	Linearitäts- abweichung	Erken- nung bei schwachen Signalen
Speed	05.000 mm	05.000 mm	05.000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
Precision (Default)	05.000 mm	05.000 mm	05.000 mm	100/s	3 mm	10 mm	++
Precision Plus	05.000 mm	05.000 mm	05.000 mm	50/s	3 mm	10 mm	+++


### 3.4.1 Schaltabstandsabweichung

Typische Kennlinie, bezogen auf Kodak weiß (90 % Remission).


### P1PY10x, P1PY11x Speed




### P1PY13x Speed



### P1PY10x, P1PY11x Precision



### P1PY13x Precision




12 Technische Daten



### P1PY10x, P1PY11x Precision Plus

# P1PY1 Precision Plus 8 6 4 2 0 -2 -4 -, rdo , pro , p

### P1PY13x Precision Plus



Sr = Schaltabstand dSr = Schaltabstandsänderung Schwarz 6 % Remission Grau 18 % Remission

# 3.5 Lichtfleckdurchmesser

Arbeitsabstand	0 m	5 m	10 m
Lichtfleckdurchmesser	5 mm	10 mm	15 mm


Tabelle 1

Arbeitsabstand	0 m	2 m	5 m
Lichtfleckdurchmesser	5 mm	30 mm	65 mm

Tabelle 2

# 3.6 Ergänzende Produkte

wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für Ihr Produkt.




IO-Link Master EFBL001, EFBL003, EP0L001

Software wTeach2 DNNF005

Software IO-Link Device Tool DNNF019

### 3.7 Aufbau


P1PY101, P1PY103, P1PY107, P1PY108, P1PY109, P1PY109S01, P1PY111, P1PY113, P1PY131, P1PY133, P1PY137, P1PY138



14 Technische Daten



# P1PY102, P1PY104



- 1 = Sendediode

1 - Seriodelide 2 = Empfangsdiode L = Kabellänge Schraube M4 = 0,5 Nm Maßangaben in mm (1 mm = 0,03937 Inch)


### 3.8 Bedienfeld

P1PY101, P1PY102, P1PY103, P1PY104, P1PY109, P1PY109S01, P1PY111, P1PY113, P1PY131, P1PY133


P1PY107, P1PY137

P1PY108, P1PY138


A 43











06 = Teach-in-Taste

5a = Schaltzustandsanzeige A1

6a = Schaltzustandsanzeige A2

68 = Versorgungsspannungsanzeige

06 = Teach-in-Taste

5a = Schaltzustandsanzeige A1

12 = Analoge Ausgangsspannungsanzeige

68 = Versorgungsspannungsanzeige

5a = Schaltzustandsanzeige A1

63 = Analoge Ausgangsstromanzeige

# 3.9 Lieferumfang

- Sensor
- · Inbetriebnahmehinweise
- Befestigungs-Set 14
- Abstandshülsen Z1PE002



# 4. Transport und Lagerung

# 4.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung ist die Ware auf Transportschäden zu prüfen. Bei Beschädigungen das Paket unter Vorbehalt entgegennehmen und den Hersteller über Schäden informieren. Anschließend das Gerät mit einem Hinweis auf Transportschäden zurückschicken.

### 4.2 Lagerung

### Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu berücksichtigen:

- · Das Produkt nicht im Freien lagern.
- · Das Produkt trocken und staubfrei lagern.
- · Das Produkt vor mechanischen Erschütterungen schützen.
- · Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen.

### **ACHTUNG!**



### Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Lagerung!

Schäden am Produkt sind möglich.

· Lagervorschriften sind zu beachten.

# 5. Montage und elektrischer Anschluss

### 5.1 Montage

- · Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schützen.
- · Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.
- Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schützen.
- · Die mitgelieferten Abstandshülsen in die dafür vorgesehenen Taschen auf der Montagefläche zugewandten Seite einlegen.
- Den Sensor über die Befestigungsbohrung mit M4 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) montieren.
- Das max. Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm nicht überschreiten.





- Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.
- Drehmomente müssen beachtet werden (siehe "3.7 Aufbau", Seite 14).



### **ACHTUNG!**



### Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Montage!

Schäden am Produkt sind möglich.

· Montagevorschriften sind zu beachten.





### Gefahr von Personen- und Sachschäden bei der Montage!

Schäden an Personal und Produkt sind möglich.


· Auf sichere Montageumgebung ist zu achten.




### 5.2 Elektrischer Anschluss

- Den Sensor gemäß Anschlussbild verdrahten.
- Versorgungsspannung einschalten (siehe "3. Technische Daten" auf Seite 8).
- · Die blaue Versorgungsspannungsanzeige leuchtet auf.
- · Den Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das zu erkennende/messende Objekt trifft.


241



242



243



Aderfarben: 1 = braun 2 = weiss 3 = blau

4 = schwarz 5 = grau

= Versorgungsspannung 0 V

= Versorgungsspannung +

E/A1 = Eingang/Ausgang programmierbar/IO-Link E/A2

= Eingang/Ausgang programmierbar

E3 = Eingang

= Analogausgang

### **GEFAHR!**



### Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch elektrischen Strom.

Durch spannungsführende Teile sind Schäden an Personal und Ausrüstung möglich.

· Anschluss des elektrischen Gerätes darf nur durch entsprechendes Fachpersonal vorgenommen werden.

# 5.3 Diagnose

# 5.3.1 Anzeige LED's

Anzeige	Zustand	Bedeutung
Versorgungsspan-	*	Sensor betriebsbereit
nungsanzeige P	0	Keine Spannungsversorgung vorhanden
Schaltzustands- anzeige A1, A2	<del>-</del>	Schaltausgang aktiv
	2,5 Hz	Warnung
	√ 5 Hz	Fehler
	0	Schaltausgang nicht aktiv
	<del>*</del>	Objekt innerhalb des eingestellten Messbereichs
Analoganzeige O	0	Objekt ausserhalb des eingestellten Messbereichs
	2,5 Hz	Warnung
	<b>₹</b> 5 Hz	Fehler

C Leuchtet nicht



Blinkt



Leuchtet dauerhaft



### 5.3.2 Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Warnung	Signal Warnung	Abstand Sensor – Objekt verringern     Winkel Objekt anpassen
	Unterspannung	Spannungsversorgung auf min. 18 V DC erhöhen
Fehler	Kurzschluss	Verdrahtung prüfen und Kurzschluss beseitigen
	Übertemperatur	Sensor von der Versorgungsspannung trennen und abkühlen lassen
	Gerätefehler	Sensor von der Versorgungsspannung trennen und neu starten     Sensor austauschen

Über IO-Link ist es mittels Condition Monitoring möglich, die jeweiligen Ursachen genau zu identifizieren. Zudem sind weitere Diagnosefunktionen und Statusmeldungen möglich. Siehe hierzu Kapitel "7.2 Condition Monitoring/Prozessdaten" auf Seite 38.

### Verhalten im Fehlerfall:

### HINWEIS!

- · Maschine außer Betrieb setzen.
- Fehlerursache anhand der Diagnoseinformationen analysieren und beheben.
- Ist der Fehler nicht zu beheben, kontaktieren Sie den wenglor-Support.
- · Kein Betrieb bei unklarem Fehlerverhalten.
- Die Maschine ist außer Betrieb zu setzen, wenn der Fehler nicht eindeutig zuzuordnen ist oder nicht sicher behoben werden kann.

### **GEFAHR!**



### Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei Nichtbeachtung!

Sicherheitsfunktion des Systems wird aufgehoben. Schäden an Personal und Ausrüstung.

· Verhalten im Fehlerfall wie angegeben.

# 6. Einstellungen am Sensor

In diesem Kapitel werden die Einstellungen beschrieben, die direkt am Sensor über das Bedienfeld vorgenommen werden können. Diese unterscheiden sich zwischen den Versionen mit digitalen Schaltausgängen und Versionen mit Analogausgang.

### 6.1 Versionen mit Schaltausgängen

### P1PY101, P1PY102, P1PY103, P1PY104, P1PY109, P1PY109S01, P1PY111, P1PY113, P1PY131, P1PY131

### Teach-in

Es stehen drei verschiedene Teach-in Modi zur Verfügung. Diese können über IO-Link (siehe Kapitel "7.1 Einstellungen per IO-Link/Parameter" auf Seite 25) eingestellt werden. In der Voreinstellung wird der Vordergrund-Teach-in verwendet.



### Teach-in für A1

- 1. Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das einzulernende Objekt trifft.
- 2. Die Teach-in-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis LED A1 zu blinken beginnt.
- 3. Die Teach-in-Taste loslassen.
- Der Abstand wird eingelernt und die LED A1 blinkt zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens.



### Teach-in für A2

- 1. Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das einzulernende Objekt trifft.
- 2. Die Teach-in-Taste 5 Sekunden gedrückt halten, bis LED A2 zu blinken beginnt.
- Die Teach-in-Taste loslassen.
- Der Abstand wird eingelernt und die LED A2 blinkt zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens.

P1PY109: im Auslieferungszustand kann A2 nicht eingestellt werden



### HINWEIS!

Wird ohne Objekt geteacht bzw. ist ein Objekt zu weit vom Sensor entfernt, wird der Schaltabstand auf das Ende des Einstellbereichs gesetzt und die LED A1/A2 blinkt mit 8 Hz. Gleiches gilt für ein zu nah befindliches Objekt; hier wird der Schaltabstand auf den Anfang des Einstellbereichs gesetzt.




# 6.2 Versionen mit Analogausgang

### P1PY107, P1PY108, P1PY137, P1PY138


### **Funktion Analogausgang**

Der Sensor gibt seinen Messwert als linear proportionalen Strom- oder Spannungswert aus. Innerhalb des gesamten Messbereichs kann die Kennlinie per Teach-in eingestellt werden.

Spannungsausgang: P1PY1x7



Stromausgang: P1PY1x8



### Ersatzwerte (nur Stromausgang)

Der Sensor ist in der Lage über Ersatzwerte eine genauere Diagnose zu ermöglichen, ob das Analogsignal einem gültigen Messwert innerhalb des Messbereichs entspricht.

Kein Signal: 21 mA

### Steigende Kennlinie

Objekt außerhalb des Messbereichs nah: 3,5 mA Objekt außerhalb des Messbereichs fern: 20,5 mA

### Fallende Kennlinie

Objekt außerhalb des Messbereichs nah: 20,5 mA Objekt außerhalb des Messbereichs fern: 3,5 mA

Die Funktion der Ersatzwerte kann über IO-Link deaktiviert werden.

### Teach-in

Über die Teach-in Funktion kann der Analogausgang skaliert werden und die min./max. Werte gemessenen Distanzen zugewiesen werden. In der Voreinstellung entspricht 4 mA/0 V dem minimalen Messbereich und 20 mA/10 V dem maximalen Messbereich.



### Teach-in für 4 mA/0 V

- 1. Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das zu messende Objekt trifft.
- 2. Die Teach-in-Taste 2 Sekunden gedrückt halten, bis O langsam zu blinken beginnt.
- 3. Die Teach-in-Taste loslassen.
- Der Abstand wird eingelernt und die LED O leuchtet zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens.



### Teach-in für 20 mA/10 V

- 1. Sensor so justieren, dass der Lichtfleck auf das zu messende Objekt trifft.
- Die Teach-in-Taste 5 Sekunden gedrückt halten, bis LED O schnell zu blinken beginnt.
- 3. Die Teach-in-Taste loslassen.
- Der Abstand wird eingelernt und die LED O leuchtet zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens.

### **HINWEIS!**



Je nachdem, ob der kleinere Distanzwert 4 mA/0 V oder 20 mA/10 V zugewiesen wird, ergibt sich entweder eine steigende oder eine fallende Analogkennlinie.

Wird ohne Objekt geteacht bzw. ist ein Objekt zu weit vom Sensor entfernt, wird der Analogwert auf den maximalen Wert 20 mA/10 V gesetzt und die LED O blinkt mit 8 Hz. Wird auf ein zu nahes Objekt geteacht, wird der Analogwert auf den minimalen Wert 4 mA/0 V gesetzt und die LED O blinkt mit 8 Hz.



### 7. IO-Link

Die Sensoren können per IO-Link Parameter und Prozessdaten austauschen. Über die Parameter können viele zusätzliche Einstellungen am Gerät vorgenommen werden. Über die Prozessdaten werden zyklische Daten und das Condition Monitoring übertragen.

Dazu wird der Sensor mit einem geeigneten IO-Link Master (siehe Produktdetailseite/Ergänzende Produkte) verbunden.

Das Schnittstellenprotokoll sowie die IODD finden Sie unter www.wenglor.com im Downloadbereich des jeweiligen Produkts.

# 7.1 Einstellungen per IO-Link/Parameter

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Funktionen können per IO-Link/Parameter azyklisch eingestellt werden.

### 7.1.1 Sensor-Funktionen

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Messmodus	Speed Der Sensor ist optimiert für schnelle Anwendungen. Precision Der Sensor ist optimiert für Anwendungen mit einer hohen Genauigkeit. Precision Plus Der Sensor ist optimiert für Anwendungen mit einer hohen Genauigkeit und noch höherer Empfindlichkeit bei schwachen Signalen.  HINWEIS! Die Technischen Daten, die sich mit den diversen Modi ergeben, sind in "3.4 Modusabhängige Daten" auf Seite 11 spezifiziert.	Precision
Detektionsmodus	Erstes Objekt  Das Signal, das von einem Objekt reflektiert wird, welches sich im Arbeitsbereich am nächsten beim Sensor befindet, wird verwendet.  Letztes Objekt  Das Signal, das von einem Objekt reflektiert wird, welches sich im Arbeitsbereich am weitesten vom Sensor entfernt befindet, wird verwendet.  Höchste Intensität  Das Signal mit der höchsten Signalstärke wird verwendet.  HINWEIS!  Wird ein Objekt durch diese Funktion ausgeblendet, so ergibt sich direkt hinter diesem ein Blindbereich, in dem der Sensor keine Objekte erkennen kann. Die Größe des Blindbereichs ist abhängig vom Reflexionsgrad des störenden Objektes.	Erstes Objekt

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Distanzbereich	Es kann ein Distanzbereich innerhalb des Arbeitsbereichs definiert werden, in dem Signale ausgewertet werden sollen. Signale außerhalb des eingestellten Distanzbereichs werden ignoriert und fließen nicht in die Signalauswertung ein. So können Bereiche, in denen keine nutzbaren Signale zu erwarten sind, komplett ausgeblendet werden.  Mit dieser Funktion können störende Signale, die z. B. durch eine Glasscheibe entstehen, ausgeblendet werden.	Einstellbereich
	Je nach eingestelltem Modus und daraus resultierendem Arbeitsbereich kann der Distanzbereich innerhalb dessen eingestellt werden.	
	Min. Distanz: Arbeitsbereich	
	Max. Distanz: Arbeitsbereich	
	HINWEIS!     Objekte außerhalb des eingestellten Distanzbereichs werden mit "kein Signal" bewertet	
	Wird ein Distanzbereich eingestellt, so ergibt sich direkt hinter diesem ein Blindbereich, in dem der Sensor keine Objekte erkennen kann. Die Größe des Blindbereichs ist abhängig vom Reflexionsgrad der störenden Objekte im ausgeblendeten Bereich.	
	Der Sensor verfügt über eine sehr hohe Empfindlichkeit und kann Objekte mit sehr schwachen Signalen erkennen und Abstände darauf messen. Konstante Störungen in der Messstrecke, z. B. durch Nebel oder Staub, können zu Fehlmessungen führen. Durch eine Reduzierung der Empfindlichkeit können solche Störeinflüsse unterdrückt werden. Der Arbeitsbereich reduziert sich durch die gesenkte Empfindlichkeit ebenfalls.	
Empfindlichkeit	Maximum In dieser Einstellung entspricht der Arbeitsbereich der Datenblattangabe.	Maximum
	Medium P1PY10x, P1PY11x: In dieser Einstellung ändert sich der Arbeitsbereich auf: Weiß (90 % Remission): 10.000 mm, grau (18 % Remission): 8.000 mm, schwarz (6 % Remission): 5.000 mm	
	P1PY13x: Weiß (90 % Remission): 5.000 mm, grau (18 % Remission): 5.000 mm, schwarz (6 % Remission): 5.000 mm	

26 IO-Link



Funktion	Mögliche Ei	nstellungen			Voreinstellung
Empfindlichkeit	Low P1PY10x, P1PY11x: In dieser Einstellung ändert sich der Arbeitsbereich auf: Weiß (90 % Remission): 9.000 mm, grau (18 % Remission): 5.000 mm, schwarz (6 % Remission): 3.000 mm  P1PY13x: Weiß (90 % Remission): 5.000 mm, grau (18 % Remission): 5.000 mm, schwarz (6 % Remission): 3.000 mm  Minimum P1PY10x, P1PY11x: In dieser Einstellung ändert sich der Arbeitsbereich auf: Weiß (90 % Remission): 6.000 mm, grau (18 % Remission): 3.000 mm, schwarz (6 % Remission): 1.800 mm  P1PY13x: Weiß (90 % Remission): 5.000 mm, grau (18 % Remission): 3.000 mm, schwarz (6 % Remission): 1.800 mm  Die technischen Daten der Reproduzierbarkeit und Linearität entsprechen in den verschiedenen Einstellungen den typischen Datenblattwerten.			Maximum	
Störfilter	gen Störunge Schnee oder Fehlmessung Störsignale ü ten Änderung Verlängerung dem verwend	en in der Messstre Späne in der Luft gen führen können iber eine definierte gen der Distanz ve g der Ansprechzeit deten Modus. Bei k	Zeit ignoriert werd rlängert sich die Ar ist abhängig von d	ingen wie Regen, ge Signale, die zu rstufe bewirkt, dass len. Bei sprunghaf- nsprechzeit. Diese der Filterstufe und derungen der Distanz	Aus

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Sendelicht	Der Laser des Sensors kann an- bzw. abgeschaltet werden.  An Laser an  Aus Laser aus Der Sensor liefert keinen Messwert mehr.  HINWEIS!  • Ist ein Eingang als Laser-aus-Eingang eingestellt, kann das Sendelicht ebenfalls über den Eingang an- und ausgeschalten werden.  • Ist der Laser aus, entspricht das Sensorverhalten dem Zustand "Kein Signal".	An
Lokalisierung	Die Schaltzustandsanzeigen und die Tastenbeleuchtung des Sensors können blinkend geschalten werden. Dadurch kann der Sensor in einer Anlage einfach lokalisiert werden.  An LEDs und Tastenbeleuchtung blinken  Aus LEDs und Tastenbeleuchtung in Normalfunktion	Aus
Tastenbeleuch- tung	Die Teach-in-Taste verfügt über eine interne Beleuchtung, die eine optimale Sichtbarkeit und Bedienbarkeit auch in dunklen Umgebungen ermöglicht.	
Der gemessene Abstand kann in Millimeter oder Inch ausgegeben werden.  Millimeter Ausgabe der Abstandswerte in mm  Inch Ausgabe der Abstandswerte in 1/10 Inch.		Millimeter

28 IO-Link



# 7.1.2 Eingang-Ausgang-Funktionen (E/A)

### 7.1.2.1 Pin-Funktion

Die Pin-Funktion dient dazu, die Funktion der Pins E/A1, E/A2 (nur bei digitalen Versionen) und E3 festzulegen, da diese für unterschiedliche Funktionen verwendet werden können.

Pin	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
E/A1	Schaltausgang  Dem Schaltausgang ist der Schaltpunkt SSC1 zugeordnet.  Fehlerausgang  Der Fehlerausgang schaltet bei einem der zugeordneten Fehler, siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35.  Warnausgang  Der Warnausgang schaltet bei einem der zugeordneten Warnungen, siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35.  Laser-aus-Eingang  Erklärung siehe E3  Teach-in-Eingang  Erklärung siehe E3  Beschleunigungssensor Reset-Eingang  Erklärung siehe E3  Deaktiviert  Der Pin ist deaktiviert.	Digitale Versionen: Schaltausgang Analoge Versionen: Fehlerausgang
E/A2	Schaltausgang Dem Schaltausgang ist der Schaltpunkt SSC2 zugeordnet.  Antivalenter Schaltausgang Der Schaltausgang schaltet antivalent zu Schaltausgang A1.  Fehlerausgang Der Fehlerausgang schaltet bei einem der zugeordneten Fehler, siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35.  Warnausgang Der Warnausgang schaltet bei einem der zugeordneten Warnungen, siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35.  Laser-aus-Eingang Erklärung siehe E3  Teach-in-Eingang Erklärung siehe E3  Beschleunigungssensor Reset-Eingang Erklärung siehe E3  Deaktiviert Der Pin ist deaktiviert.	Digitale Versionen: Schaltausgang P1PY109, P1PY109S01: Antivalenter Schaltausgang Analoge Versionen: nicht vorhanden

	Laser-aus-Eingang Das Sendelicht des Sensors wird deaktiviert, solange der Eingang aktiviert ist. Der Sensor liefert keinen Messwert und setzt den Status "Kein Signal".	
E3	Teach-in-Eingang Teach-in Die Ausgänge (Schaltausgänge/Analogausgang) können nach dem gleichen Verfahren wie mit der Teach-in-Taste (siehe Kap. 6) eingestellt werden. Ein aktivierter Eingang entspricht dabei einer gedrückten Teach-in-Taste.  Verriegelung Wird der Teach-in-Eingang dauerhaft auf 1830 V DC gelegt, ist die Teach-in- Taste solange verriegelt und gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt wie das Eingangssignal anliegt.  Beschleunigungssensor Reset-Eingang Statusmeldung "Beschleunigungssensor" wird zurückgesetzt.  Deaktiviert Der Pin ist deaktiviert.	Laser-aus- Eingang

# 7.1.2.2 Ausgangsfunktionen

Über die Ausgangsfunktionen werden die physikalischen Ausgänge eingestellt.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
PNP/NPN/ Gegentakt	PNP NPN Gegentakt	PNP
Öffner/Schließer	Schließer Hellschaltend Der Ausgang ist high, wenn die Bedingung je nach Einstellung (Schaltpunkt, Warnung, Fehler) erfüllt wurde.  Öffner Dunkelschaltend Der Ausgang ist low, wenn die Bedingung je nach Einstellung (Schaltpunkt, Warnung, Fehler) erfüllt wurde.	P1PY109S01: Öffner Rest: Schließer
Anzugszeit- verzögerung	010.000 ms	0 ms
Abfallzeit- verzögerung	010.000 ms	0 ms

30 IO-Link



# 7.1.2.3 Eingangsfunktionen

Über die Eingangsfunktionen werden die physikalischen Eingänge eingestellt.


Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Eingabemodus	Ub aktiv Die Funktion wird ausgelöst, sobald Ub am Eingang angelegt wird. Ub inaktiv Die Funktion wird ausgelöst, sobald 0 V am Eingang angelegt oder der Eingang nicht belegt ist.	Ub aktiv

### 7.1.3 Schaltpunkt-Funktionen (SSC1/SSC2)

Über die Schaltpunkt-Funktionen werden die zwei Schaltpunkte SSC1 und SSC2 eingestellt.

Bei den digitalen Versionen ist SSC1 dem Ausgang A1 zugeordnet und SSC2 ist dem Ausgang A2 zugeordnet.

Bei den analogen Versionen sind SSC1 und SSC2 zunächst nur über IO-Link verfügbar. Wird E/A1 als Schaltausgang konfiguriert, ist diesem SSC1 zugeordnet.





	P1PY10x, P1PY11x: 5010.000 mm P1PY13x: 505000 mm	
Schaltpunkt	HINWEIS!  Wurde ein Distanzbereich eingestellt, so lässt sich der Schaltpunkt nur innerhalb des eingestellten Distanzbereichs setzen.	5.000 mm
Fenster Schalt- punkt nah	Abstand von der eingestellten Fenstermitte zum sensornahen Schalt- punkt des Fensters.  Das Fenster kann so eingestellt werden, dass es vom min. Einstellbe- reich bis zum max. Einstellbereich des Sensors reicht. Die min. und max. möglichen Einstellungen ergeben sich aus der jeweils eingestell- ten Fenstermitte.	30 mm
Fenster Schalt- punkt fern	Abstand von der eingestellten Fenstermitte zum sensorfernen Schalt- punkt des Fensters.  Das Fenster kann so eingestellt werden, dass es vom min. Einstellbe- reich bis zum max. Einstellbereich des Sensors reicht. Die min. und max. möglichen Einstellungen ergeben sich aus der jeweils eingestell- ten Fenstermitte.	30 mm
Hysterese	Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschalt- und Ausschalt- punkt. 51.000 mm	15 mm

### 7.1.4 Condition-Monitoring-Funktionen

### 7.1.4.1 Statusmeldungsfunktion

Der Sensor liefert eine große Anzahl verschiedener Statusmeldungen. Aufgrund der Prozessdatenstruktur können vier Statusmeldungen als einzelne Prozessdaten übertragen werden.

Über diese Parameter kann eingestellt werden, welche Statusmeldungen über die Prozessdaten übertragen werden.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Meldung 1	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Signal Warnung
Meldung 2	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Optik verschmutzt
Meldung 3	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Fremdlicht
Meldung 4	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Versionen ohne Beschleunigungssensor: Temperatur zu hoch Versionen mit Beschleunigungssensor: Beschleunigungssensor

### 7.1.4.2 Warning-/Error-Output-Funktion

Für den Warnausgang und den Fehlerausgang können jeweils die Statusmeldungen definiert werden, die zum Auslösen der Sammelmeldung herangezogen werden. Die Statusmeldungen sind dabei Oder-verknüpft, sodass der Ausgang bei Aktivierung einer der definierten Statusmeldungen aktiviert wird.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Warnausgang	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Signal Warnung, Optik verschmutzt, Fremdlicht, Temperatur zu hoch, Temperatur zu niedrig, Unter- spannung, Störung im Arbeitsbereich
Fehlerausgang	Siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35	Objekt zu nah, Objekt zu weit, Kein Signal, Gerätefehler, Übertemperatur, Kurzschluss

34 IO-Link



# Statusmeldungen

Warnungen		
Signal Warnung	Das Objekt reflektiert zu wenig Licht.	
Optik verschmutzt	Der Sensor erkennt, wenn die Optikabdeckung verschmutzt ist und sich dadurch das Signal verschlechtert.	
Fremdlicht	Die Objektdetektion wird durch zu viel Fremdlicht gestört.	
Störung im Arbeitsbereich	Bei Verwendung des Störfilters erkennt der Sensor, ob ein kurzzeitiges Störereignis im Messbereich aufgetreten ist. Das können z. B. Späne, Wassertropfen, etc. sein.	
Temperatur zu hoch	Die interne Temperatur des Sensors ist zu hoch.	
Temperatur zu niedrig	Die interne Temperatur des Sensors ist zu niedrig.	
Unterspannung	Die Versorgungsspannung ist zu niedrig.	
Gerätewarnung	Es ist ein interner Gerätefehler aufgetreten.	
Sendelicht aus	Das Sendelicht des Sensors ist ausgeschaltet.	
Fehler		
Kein Signal	Der Sensor empfängt kein Signal.	
Objekt zu nah	Das Objekt befindet sich unterhalb des Einstell- bzw. eingestellten Messbereichs.	
Objekt zu weit	Das Objekt befindet sich oberhalb des Einstell- bzw. eingestellten Messbereichs.	
Kurzschluss	An min. einem Pin liegt ein Kurzschluss an.	
Übertemperatur	Die Übertemperatur wurde überschritten. Um die Sendeeinheit zu schützen, wird der Laser abgeschaltet.	
Gerätefehler	Es liegt ein Hardwarefehler vor. Aus Sicherheitsgründen wird der Laser abgeschaltet.	
Beschleunigungssensor (P1PY111, P1PY113)		
Beschleunigung erkannt	Der Sensor hat über den internen Beschleunigungssensor eine Beschleunigung oberhalb der eingestellten Schwelle erkannt.	

### 7.1.4.3 Beschleunigungssensor (P1PY111, P1PY113)

Der Sensor verfügt über einen integrierten Beschleunigungssensor. Dieser registriert Beschleunigungen und kann dadurch Stöße oder Schockbelastungen erkennen.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Beschleuni-	An	An
gungssensor	Beschleunigungssensor aktiviert	
	Aus Beschleunigungssensor deaktiviert Die Statusmeldung bleibt solange auf aktiv, bis sie quittiert wird. Damit können auch Meldungen sicher wahrgenommen werden, die kürzer als die Zykluszeit auftreten.	
Beschleunigung Schwelle	Die Schwelle definiert wie empfindlich der Beschleunigungssensor reagiert 0100 %	50
Zähler Der Zähler zählt die Anzahl der Überschreitungen der gesetzten Schwelle.		0

### 7.1.4.4 Signalbeobachtung

Der Sensor kann bis zu vier Objekte in seinem Arbeitsbereich erkennen. Zu diesen Objekten wird jeweils eine Entfernung und eine Signalstärke ermittelt.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Signalbeobach- tung	An Signalbeobachtung aktiviert Aus Signalbeobachtung deaktiviert	Aus
Objekterken- nung Status	Zeigt an, welches Objekt zur Signalauswertung verwendet wird.  Objekt 1–4	
Distanz Objekt	Zeigt die jeweilige Distanz der max. vier Objekte an. P1PY10x, P1PY11x: 5010.000 mm P1PY13x: 505000 mm	
Signal Objekt	Zeigt die jeweilige Signalstärke der max. vier Objekte an. 11.000	



### 7.1.5 Simulationsfunktionen

Diese Funktion simuliert das Verhalten des Sensors unabhängig vom aktuellen Zustand und Messwert. Es kann dadurch kontrolliert werden, ob eine Anlage, in welcher der Sensor integriert ist, korrekt auf die vom Sensor gelieferten Daten reagiert und diese entsprechend verarbeitet.

Wird ein Messwert vorgegeben, verhält sich der Sensor so, als ob der vorgegebene Messwert dem realen Messwert entspräche. Das heißt, das Verhalten der Ausgänge und Statusmeldungen wird entsprechend des vorgegebenen Messwerts simuliert.

Zusätzliche können die einzelnen Ausgänge und Statusmeldungen separat vom Messwert simuliert werden.

Funktion	Mögliche Einstellungen	Voreinstellung
Simulationsmodus	An Aus	Aus
Test Messwert	Aktueller Messwert minmax. Messbereich	Aktueller Messwert
Test Ausgang O	Entsprechend Messwert P1PY1x7: 010 V P1PY1x8: 420 mA	Entsprechend Messwert
Test SSC1	Entsprechend Messwert An Aus	Entsprechend Messwert
Test SSC2	Entsprechend Messwert An Aus	Entsprechend Messwert
Test Status- meldungen	Test der einzelnen Statusmeldungen Entsprechend Messwert An Aus	Entsprechend Messwert

### HINWEIS!



- Der Ausgang A1 wird bei dieser Funktion für die IO-Link-Kommunikation verwendet und kann nicht simuliert werden.
- Der Simulationsmodus wird automatisch beendet, sobald die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

# 7.2 Condition Monitoring/Prozessdaten

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Daten können per IO-Link/Prozessdaten zyklisch gelesen bzw. geschrieben werden.

### 7.2.1 Prozessdaten In

Daten	Bedeutung	
Messwert	Gemessener Abstand in mm bzw. 1/10 Inch  Da der Sensor in folgenden Fehlerfällen keinen Messwert ermitteln kann, werden Ersatzwerte ausgegeben: Kein Signal: 0x7FFC / 32764 mm Objekt zu Nah: 0x8008 / –32760 mm Objekt zu weit: 0x7FF8 / 32760 mm	
Scale	Skalierung des Messwerts zur Basis-Längeneinheit; –3 entspricht mm.	
SSC1	Schaltpunkt 1	
SSC2	Schaltpunkt 2	
Warnung	Sammelwarnung bei einer der Warnungs-Statusmeldungen (siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35)	
Fehler	Sammelwarnung bei einer der Fehler-Statusmeldungen (siehe Tabelle "Statusmeldungen" auf Seite 35)	
Meldung 1	Ausgabe Statusmeldung 1 (siehe 7.1.4.1)	
Meldung 2	Ausgabe Statusmeldung 2 (siehe 7.1.4.1)	
Meldung 3	Ausgabe Statusmeldung 3 (siehe 7.1.4.1)	
Meldung 4	Ausgabe Statusmeldung 4 (siehe 7.1.4.1)	

### 7.2.2 Prozessdaten Out

Daten	Bedeutung	
Sendelicht	Sendelicht an/aus	
Lokalisierung	Sensor blinkt zur einfachen Sensorlokalisierung	
Teach-in SSC1	Start des Teach-in-Vorgangs für SSC1	
Teach-in SSC2	Start des Teach-in-Vorgangs für SSC2	
Reset Beschleu- nigungssensor	Statusmeldung "Beschleunigungssensor" wird zurückgesetzt	

38 IO-Link



### 7.3 Events

Events sind von IO-Link standardisierte Diagnoseinformationen, die zwischen IO-Link Master und Device ausgetauscht werden. Folgende Events werden unterstützt:

Name	Event Code	Тур	Specification
Wartung notwendig - Reinigung	0x8C40	Notification	IO-Link
Gerätefehler - Unbekannter Fehler	0x1000	Error	IO-Link
Kurzschluss - Installation prüfen	0x7710	Error	IO-Link
Gerätetemperatur zu hoch - Hitzequelle beseitigen	0x4210	Warning	IO-Link
Gerätetemperatur zu niedrig - Gerät isolieren	0x4220	Warning	IO-Link
Temperaturfehler - Überlast	0x4000	Error	IO-Link
Versorgungsspannung zu niedrig - Toleranzen prüfen	0x5111	Warning	IO-Link
Beschleunigungssensor	0x1801	Warning	wenglor specific

# 8. Konfigurationssoftware wTeach2

### 8.1 Allgemein

Zu Installation, Anschluss und Aufbau der Software sowie allgemeine Funktionen siehe Bedienungsanleitung wTeach. Diese ist im Internet im Downloadbereich unter der Bestellnummer DNNF005 zu finden.

# 9. Wartungshinweise

### **HINWEIS!**

· Dieser wenglor-Sensor ist wartungsfrei.



- Eine regelmäßige Reinigung sowie eine Überprüfung der Steckerverbindungen wird empfohlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.
- Das Produkt muss bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigung geschützt werden.

# 10. Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

# 11. Anhang

# 11.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	
IODD	IO Device Description / Gerätebeschreibungsdatei	
MTTFd	Mean Time to Dangerous Failure / Mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall	
SSC	Switching Signal Channel / Schaltpunkt	
Ub	Versorgungsspannung	
Tu	Umgebungstemperatur	

# 11.2 Änderungsverzeichnis Betriebsanleitung

Version	Datum	Beschreibung/Änderungen
1.0.0	14.01.2021	Erstversion der Betriebsanleitung
1.0.1	11.02.2021	Aktualisierung technischer Daten, siehe "Empfindlichkeit" Kapitel "7.1.1 Sensor-Funktionen" auf Seite 25
1.0.2	18.02.2021	Aktualisierung technischer Daten, siehe "Hysterese" Kapitel "7.1.3 Schaltpunkt-Funktionen (SSC1/SSC2)"
1.1.0	01.03.2021	Neues Kapitel "3.2 Warmlaufphase" auf Seite 10
1.1.1	07.06.2021	Aktualisierung technischer Daten, "Empfindlichkeit" Kapitel "7.1.1 Sensor-Funktionen" auf Seite 25
1.2.0	23.09.2021	Erweiterung durch neuen Typen P1PY109
1.3.0	24.01.2022	Erweiterung durch neuen Typen P1PY109S01
1.4.0	08.11.2022	Erweiterung durch neue Typen P1PY13x
1.5.0	05.12.2022	Aktualisierung der Grafiken "6.2 Versionen mit Analogausgang" auf Seite 23

# 11.3 EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

40 Anhang

