

Software wenglor

Discovery Tool DNNF022



Änderungsverzeichnis

Änderungsverzeichnis Software wenglor Discovery Tool

Version	Release Datum	Beschreibung	Kompatibilität
1.1.1	02.02.2024	Fehlerbehebung: Das Bearbeiten der Netzwerkkonfiguration für ShapeDrive 3D Sensoren (MLxS) funktioniert wieder.	<ul style="list-style-type: none">• Firmware B60: 1.1.1• Firmware MLxS: 1.2.0
1.1.0	11.12.2023	Unterstützung mehrerer Benutzersprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, HU, TR, ZH, RU)	<ul style="list-style-type: none">• Firmware B60: 1.1.0• Firmware MLxS: 1.0.0
1.0.1	19.09.2023	Bugfix: Korrektes Anzeigen bei mehreren Geräten und sich ändernder Netzwerkkonfiguration am PC.	<ul style="list-style-type: none">• Firmware B60: 1.0.1• Firmware MLxS: 1.0.0
1.0.0	04.08.2023	Erste Version zur Markteinführung	<ul style="list-style-type: none">• Firmware B60: 1.0.0• Firmware MLxS: 1.0.0