

Alimentatore

per FIS-0830/FIS-0870/FIS-680x

NT10

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	230 V AC
Uscita tensione sensore	24 V DC
Corrente di carico Uscita tensione Sensore	2 A
Volume di consegna	Connett. cavo Tipo B
Tabella dei collegamenti n.	44

● Alimentazione di tensione dei sensori (24 V DC)



PIN	Signal
1	
2	Power
3	
4	
5	
6	
7	Ground
8	
9	
10	
11	
12	