

Unidad de fuente de alimentación

para FIS-0830/FIS-0870/FIS-680x

NT10

Referencia



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	230 V AC
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga en la salida del sensor	2 A
Volumen de entrega	Conector cable Tipo B

Tabla de conexión N°

44

- Tensión de Alimentación de los Sensores (24 V DC)



PIN	Signal
1	
2	Power
3	
4	
5	
6	
7	Ground
8	
9	
10	
11	
12	